



TDK Corporation

HHM1907B1

Αριθμός εξαρτήματος:
 Κατασκευαστής / Μάρκα:
 Περιγραφή προϊόντος
 Φύλλα δεδομένων:
 Κατάσταση RoHS
 Κατάσταση αποθεμάτων
 Πλοίο από
 Τρόπος αποστολής

HHM1907B1
 TDK Corporation
 BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402
 HHM1907B1.pdf
 Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS
 307944 pcs stock
 Χονγκ Κονγκ
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η εικόνα μπορεί να είναι παράσταση. Δείτε τις προδιαγραφές για τα στοιχεία του προϊόντος.

Προδιαγραφές του HHM1907B1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	HHM1907B1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	TDK Corporation
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	307944 pcs
ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	HHM1907B1.pdf
ΣΕΙΡΑ	-
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΩΛΕΙΑ (MIN)	10dB
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΑΣΗΣ	180° ±10°
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Original-Reel®
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΥΠΟΘΕΣΗ	0402 (1005 Metric)
ΆΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ	445-15673-6
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΥΠΟΣ	Surface Mount
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (MSL)	1 (Unlimited)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	0.8dB
ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ / ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ	50 / 50 Ohm
ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ	4.9GHz ~ 5.95GHz
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	RF Balun 4.9GHz ~ 5.95GHz 50 / 50 Ohm 0402 (1005 Metric)

Σχετικές ετικέτες

TDK Corporation HHM1907B1	Διανομέας HHM1907B1	Προμηθευτής HHM1907B1
Τιμή HHM1907B1	HHM1907B1 Εικόνες	HHM1907B1 Εικόνα
Φύλλο δεδομένων HHM1907B1 PDF	HHM1907B1 Λήψη φύλλου δεδομένων	Φύλλο δεδομένων HHM1907B1
HHM1907B1 Απόθεμα	Αγοράστε HHM1907B1	Αγοράστε TDK Corporation HHM1907B1
TDK Corporation HHM1907B1	Προμηθευτής TDK Corporation	Διανομέας TDK Corporation
TDK Corporation HHM1907B1		

Σχετικά προϊόντα

<p>HHM2202SA2 Κατασκευαστές: TDK Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.71-1.79GHZ 0603 Σε απόθεμα: 4048 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1902B1 Κατασκευαστές: TDK Corporation Περιγραφή: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Σε απόθεμα: 290984 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1904C1 Κατασκευαστές: TDK Corporation Περιγραφή: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Σε απόθεμα: 47142 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1932A2 Κατασκευαστές: TDK Corporation Περιγραφή: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Σε απόθεμα: 1054239 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1918A2 Κατασκευαστές: TDK Corporation Περιγραφή: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402 Σε απόθεμα: 1190924 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1927A4 Κατασκευαστές: TDK Corporation Περιγραφή: BALUN 1.805-2.17GHZ 50/100 0402 Σε απόθεμα: 319228 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1917A5 Κατασκευαστές: TDK Corporation Περιγραφή: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Σε απόθεμα: 335006 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1946A1 Κατασκευαστές: TDK Corporation Περιγραφή: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402 Σε απόθεμα: 62622 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1903A4 Κατασκευαστές: TDK Corporation Περιγραφή: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Σε απόθεμα: 314972 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1906A1 Κατασκευαστές: TDK Corporation Περιγραφή: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Σε απόθεμα: 3696 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1903A1 Κατασκευαστές: TDK Corporation Περιγραφή: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Σε απόθεμα: 212246 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1904A1 Κατασκευαστές: TDK Corporation Περιγραφή: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Σε απόθεμα: 58057 pcs</p> <p>RFQ</p>