



HL8518_1103929

Αριθμός εξαρτήματος:
 Κατασκευαστής / Μάρκα:
 Περιγραφή προϊόντος
 Φύλλα δεδομένων:
 Κατάσταση RoHS
 Κατάσταση αποθεμάτων
 Πλοίο από
 Τρόπος αποστολής

HL8518_1103929
 Sierra Wireless
 IC RF MODULE HSDPA

Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS
 1690 pcs stock
 Χονγκ Κονγκ
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προδιαγραφές του HL8518_1103929

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	HL8518_1103929
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Sierra Wireless
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	IC RF MODULE HSDPA
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	1690 pcs
ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	
ΣΕΙΡΑ	-
ΆΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ	1103929 1645-1076 HL8518_1103929-ND
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (MSL)	3 (168 Hours)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Lead free / RoHS Compliant

Σχετικές Ετικέτες

Sierra Wireless HL8518_1103929	Διανομέας HL8518_1103929	Προμηθευτής HL8518_1103929
Τιμή HL8518_1103929	HL8518_1103929 Εικόνες	HL8518_1103929 Εικόνα
Φύλλο δεδομένων HL8518_1103929 PDF	HL8518_1103929 Λήψη φύλλου δεδομένων	Φύλλο δεδομένων HL8518_1103929
HL8518_1103929 Απόθεμα	Αγοράστε HL8518_1103929	Αγοράστε Sierra Wireless HL8518_1103929
Sierra Wireless HL8518_1103929	Προμηθευτής Sierra Wireless	Διανομέας Sierra Wireless
Sierra Wireless HL8518_1103929		

Σχετικά προϊόντα

<p>HL8-2N-X Κατασκευαστές: Panduit Περιγραφή: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG #1/2 Σε απόθεμα: 2374 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HL8548_1102810 Κατασκευαστές: Sierra Wireless Περιγραφή: RF TXRX CELLULAR 3G (AT&T) Σε απόθεμα: 1605 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HL8-1-X Κατασκευαστές: Panduit Περιγραφή: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG Σε απόθεμα: 2542 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HL8528_1102576 Κατασκευαστές: Sierra Wireless Περιγραφή: MOD HL HSPA+ 1.8V Σε απόθεμα: 3131 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HL8548-G_1103969 Κατασκευαστές: Sierra Wireless Περιγραφή: MOD HL HSDPA 3G W/GNSS Σε απόθεμα: 1244 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HL8-2-X Κατασκευαστές: Panduit Περιγραφή: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG #1/4 Σε απόθεμα: 2158 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HL8528_1103960 Κατασκευαστές: Sierra Wireless Περιγραφή: IC RF MODULE HSDPA Σε απόθεμα: 2012 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HL8548_1102648 Κατασκευαστές: Sierra Wireless Περιγραφή: MOD HL HSPA+ PENTA 1.8V Σε απόθεμα: 2404 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HL8548-G_1102150 Κατασκευαστές: Sierra Wireless Περιγραφή: 3G HSPA+ 2G PENTA-BAND GNSS AT&T Σε απόθεμα: 2190 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HL8529_1103961 Κατασκευαστές: Sierra Wireless Περιγραφή: MOD HL HSDPA 3G ATT Σε απόθεμα: 2071 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HL8518_1102589 Κατασκευαστές: Sierra Wireless Περιγραφή: 3G HSPA+ 2G GPRS DUAL-BAND EU Σε απόθεμα: 1850 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HL8548_1102149 Κατασκευαστές: Sierra Wireless Περιγραφή: 3G HSPA+ 2G PENTA-BAND MOD AT&T Σε απόθεμα: 6419 pcs</p> <p>RFQ</p>