



AVX Corporation

CP0402A1950ALTR

Αριθμός εξαρτήματος:

Κατασκευαστής / Μάρκα:

Περιγραφή προϊόντος

Φύλλα δεδομένων:

Κατάσταση RoHS

Κατάσταση αποθεμάτων

Πλοίο από

Τρόπος αποστολής

CP0402A1950ALTR

AVX Corporation

RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402

 CP0402A1950ALTR.pdf

 Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS

414676 pcs stock


Χονγκ Κονγκ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ](#)

Η εικόνα μπορεί να είναι παράσταση. Δείτε τις προδιαγραφές για τα στοιχεία του προϊόντος.













Προδιαγραφές του CP0402A1950ALTR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	CP0402A1950ALTR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	AVX Corporation
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	414676 pcs
ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	 CP0402A1950ALTR.pdf
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	0402
ΣΕΙΡΑ	-
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΩΛΕΙΑ	-
ΙΣΧΥΣ - MAX	3W
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Tape & Reel (TR)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΥΠΟΘΕΣΗ	0402 (1005 Metric)
ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ	CP0402A1950AL CP0402A1950AL-ND
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (MSL)	1 (Unlimited)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ	-
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	-
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	1.9GHz
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	RF Directional Coupler 1.9GHz 3W 0402 (1005 Metric)
ΣΥΖΕΥΞΗ FACTOR	-
ΖΕΥΚΤΗ ΤΥΠΟΣ	Standard
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	-

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

AVX Corporation CP0402A1950ALTR	Διανομέας CP0402A1950ALTR	Προμηθευτής CP0402A1950ALTR
Τιμή CP0402A1950ALTR	CP0402A1950ALTR Εικόνες	CP0402A1950ALTR Εικόνα
Φύλλο δεδομένων CP0402A1950ALTR PDF	CP0402A1950ALTR Λήψη φύλλου δεδομένων	Φύλλο δεδομένων CP0402A1950ALTR
CP0402A1950ALTR Απόθεμα	Αγοράστε CP0402A1950ALTR	Αγοράστε AVX Corporation CP0402A1950ALTR
AVX Corporation CP0402A1950ALTR	Προμηθευτής AVX Corporation	Διανομέας AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A1950ALTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1950ALTR	

Σχετικά προϊόντα

 <p>CP0402A1950CLTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Σε απόθεμα: 486772 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880ENTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Σε απόθεμα: 479821 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1950ELTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Σε απόθεμα: 392608 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1890ALTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Σε απόθεμα: 502970 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1950FLTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Σε απόθεμα: 464652 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880ELTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Σε απόθεμα: 415023 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1960ALTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Σε απόθεμα: 433792 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1950BLTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Σε απόθεμα: 487993 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1950DLTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Σε απόθεμα: 474253 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880DNTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Σε απόθεμα: 435221 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1890ELTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Σε απόθεμα: 459521 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880DLTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Σε απόθεμα: 459126 pcs</p> <p>RFQ</p>