

2450FB15A050E

Αριθμός εξαρτήματος:
Κατασκευαστής / Μάρκα:
Περιγραφή προϊόντος
Φύλλα δεδομένων:
Κατάσταση RoHS
Κατάσταση αποθεμάτων
Πλοίο από
Τρόπος αποστολής

2450FB15A050E
Johanson Technology
BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805
 2450FB15A050E.pdf
 Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS
290618 pcs stock
Χονγκ Κονγκ
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η εικόνα μπορεί να είναι παράσταση. Δείτε τις προδιαγραφές για τα στοιχεία του προϊόντος.

Προδιαγραφές του 2450FB15A050E

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	2450FB15A050E
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Johanson Technology
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	290618 pcs
ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	2450FB15A050E.pdf
ΣΕΙΡΑ	2450
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΩΛΕΙΑ (MIN)	9.5dB
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΑΣΗΣ	180° ±10°
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Tape & Reel (TR)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΥΠΟΘΕΣΗ	0805 (2012 Metric)
ΆΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ	2450FB15A050 712-1065-2
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΥΠΟΣ	Surface Mount
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (MSL)	1 (Unlimited)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	1.5dB
ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ / ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ	50 / 50 Ohm
ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ	2.4GHz ~ 2.5GHz
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 50 Ohm 0805 (2012 Metric)

Σχετικές ετικέτες

Johanson Technology 2450FB15A050E	Διανομέας 2450FB15A050E	Προμηθευτής 2450FB15A050E
Τιμή 2450FB15A050E	2450FB15A050E Εικόνες	2450FB15A050E Εικόνα
Φύλλο δεδομένων 2450FB15A050E PDF	2450FB15A050E Λήψη φύλλου δεδομένων	Φύλλο δεδομένων 2450FB15A050E
2450FB15A050E Απόθεμα	Αγοράστε 2450FB15A050E	Αγοράστε Johanson Technology 2450FB15A050E
Johanson Technology 2450FB15A050E	Προμηθευτής Johanson Technology	Διανομέας Johanson Technology
Johanson Technology 2450FB15A050E	Johanson 2450FB15A050E	Johanson Technology Inc. 2450FB15A050E

Σχετικά προϊόντα

<p>2450FB15K0002E Κατασκευαστές: Johanson Technology Περιγραφή: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Σε απόθεμα: 4926 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450DP39K5400E Κατασκευαστές: Johanson Technology Περιγραφή: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 1008 Σε απόθεμα: 328616 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450FB15B0100E Κατασκευαστές: Johanson Technology Περιγραφή: BALUN FILTER CERAMIC 2.4GHZ 1:2 Σε απόθεμα: 3749 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450FB15K0001E Κατασκευαστές: Johanson Technology Περιγραφή: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Σε απόθεμα: 4466 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450FB14K0002T Κατασκευαστές: Johanson Technology Περιγραφή: BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ Σε απόθεμα: 6932 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450FB14K0001T Κατασκευαστές: Johanson Technology Περιγραφή: BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ Σε απόθεμα: 3150 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450FB15K0008E Κατασκευαστές: Johanson Technology Περιγραφή: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Σε απόθεμα: 2745 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450FB15A0100E Κατασκευαστές: Johanson Technology Περιγραφή: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Σε απόθεμα: 61270 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450FB15K0005E Κατασκευαστές: Johanson Technology Περιγραφή: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Σε απόθεμα: 249297 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450FB15L0001E Κατασκευαστές: Johanson Technology Περιγραφή: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Σε απόθεμα: 71190 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450DP39G5500E Κατασκευαστές: Johanson Technology Περιγραφή: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 1008 Σε απόθεμα: 6503 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450DP39H5500E Κατασκευαστές: Johanson Technology Περιγραφή: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 1008 Σε απόθεμα: 3165 pcs</p> <p>RFQ</p>